



The drivers and files for this monitor can be downloaded from [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) or scan QR code

Los controladores y archivos de este monitor pueden descargarse desde [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) o escaneando el código QR.

يمكن تثبيت برامج التشغيل والملفات الخاصة بجهاز العرض من [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) أو مسح الرمز الاستجابة QR.

Ovládače a soubory pro tento monitor si můžete stáhnout z [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) nebo naskenujte QR kód.

Ovládače a soubory pro tento monitor si můžete stiahnuť z [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) alebo naskenujte QR kód.

Sterownik i pliki do tego monitora można pobrać ze strony [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) lub skanuj kod QR.

Bu monitörünü sürücülerini dosyaları [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) adresinden indirilebilir veya QR kodu taramalıdır.

Drivers e ficheiros para este monitor podem ser descarregados em [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ou leia o código QR.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados em [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ou digitalizados com o código QR.

驱动和文件对于此显示器可以从[https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30)下载或扫描QR码。

Les pilotes et les fichiers de ce moniteur peuvent être téléchargés sur [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ou scannez le code QR.

• Treiber und andere Dokumente für diesen Monitor finden Sie unter [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30). Alternativ können Sie auch den QR-Code scannen.

• Ezen monitor illesztőprogramjai és fájai letölthetők a [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) linkről, vagy a QR-kód beszenneléssel.

• I driver e i file di questo monitor possono essere scaricati da [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) o scansionando il codice QR.

• このモニタのドライバとファイルは [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) または QR コードの読み取りを通じてダウンロードできます。

• 이 모니터의 드라이버 및 파일은 [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30)에 대한 다운로드하거나 QR 코드를 스캔할 수 있습니다.

• Драйверы и файлы для этого монитора можно загрузить с сайта [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) или сканированием QR-кода.

• Drajiveri i fajlovi za ovaj monitor mogu se preuzeti sa [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ili skeniranjem QR koda.

• Драйверы и файлы для этого монитора могут быть загружены с [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) или сканированием QR кода.

• Управљачки програми и датотеке за овај монитор могу да бидат изнетијени са [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) или скенирањем QR кода.

• Stuurprogramma en bestanden van deze monitor kunnen worden gedownload van [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) of downloaden van [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) van de QR code.

• 此显示驱动程序和文件可以从[https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30)下载，也可通过扫描二维码获取。

Gonlinike in dotedotke tega monitorja lahko prenesete s spletnega mesta [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ali pa skenirati QR kodo.

• Draivnéri za filjanje za danco monitora mogni žavantajkati z sajtom [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ali skanirati QR-kod.

• Driverne og filer til skærmen kan downloades fra [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) eller ved at scanne QR-koden.

• Kuljetaja ja tiedostojen täti varten näyttöä on ladattavissa [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) tai Skanna tämä QR-koodi.

• Driverne og filerne for denne skjermen kan downloadet fra [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) eller skanna QR-koden.

• Drivrutinen och filerna för denna bildskärm kan laddas ner från [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) eller du kan skanna QR-koden.

• Τα προγράμματα οδήγησης και τα αρχεία για την ένστρωση υπολογιστής να τα κατέβαστε από την ηλεκτρονική διεύθυνση [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) στο σκανερό του κοινού QR κώδικα ή στο [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) ή στο QR κώδικα που θα βρείτε στην πλαϊνή πλευρά της κατασκευής.

• Driverne og filerne for denne bildskærmen kan downloadet fra [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30) eller skanna QR-koden.

• ドライバとデータをこのモニター用にダウンロードするには、QRコードをスキャンするか、または[https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_30)でQRコードを読み取る必要があります。

• 为了满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，说明如下。

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等；

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

## 有害物质

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，说明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

## Safety information



DANGER

To avoid shock hazard:

- Do not remove the covers.
- Do not operate this product unless the stand is attached.
- Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
- The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
- Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
- To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

Handling:

- If your monitor weighs more than 18kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.



DANGER

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne retirez pas les carters.
- N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
- N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.

Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.

Manipulation:

- Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autre personne pour le déplacer ou le soulever.



ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non rimuovere i copri-chiavi.
- Non rendere operativo il prodotto se non è collegato al supporto.
- Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta.
- Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corretta.
- Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

Gestione:

- Se il monitor pesa più di 18kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.



VORSICHT

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:

- Die Abdeckungen nicht entfernen.
- Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.

Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.

Netzakten nur an einer vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.

Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls an vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.

Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein.

Handhabung:

- Bei einem Gewicht von über 18kg sollte der Bildschirm von zwei Personen bewegt oder angehoben werden.



PELIGRO

Para evitar el riesgo de descarga:

- No retire las tapas.
- No trabaje con este producto a no ser que este sujeto a la base.

No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.

El encufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de alimentación que esté bien cableada y que tenga una toma de tierra.

Todo el equipo al que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra.

Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire el encufe de la toma de alimentación. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso.

Manipulación:

- Si el monitor pesa más de 18kg (39.68 libras), se recomienda que lo manipulen, muevan o levanten, entre dos personas.



## NEBEZPEČÍ

### Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem:

- Neodstraňujte kryty.
- Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce.
- Za broušky neprojíte ani nedopojuite kabely od tohoto produktu.
- Napájecí síťka směr směrem k připojení pouze do ráďku zapojení a uzemněné zásuvky.
- Jakékoli zařízení, ke kterému je tento produkt připojen, směr také zapojeno pouze do ráďku zapojení a uzemněné zásuvky.

### Manipulace:

- Pokud hmotnost monitoru přesahuje 18 kg (39.68 lb) měli by je přenášet či zvedat dvě osoby.

## NEBEZPEČENSTVO

### Aby predišli riziku zranenia elektrickým prúdom:

- Neodstraňujte kryty.
- Neodstraňujte tento produkt, ak je pripojený stojanom.
- Neprispôsobte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.
- Neprispôsobte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.
- Neprispôsobte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.

### Manipulácia:

- Ak váš monitor väzí viač ako 18 kg (39.68 lb), doporučuje sa, aby ho prenášali alebo dvomi ďvajra fudia.

## NEBEZPEČENSTVO

### Aby predišli riziku zranenia elektrickým prúdom:

- Ne odstraňujte kryty.
- Ne odpojte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.
- Ne odpojte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.
- Ne odpojte ani nedopojite kábel, ktorý je pripojený k zástrčke.

### Manipulácia:

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovoc, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema specifico.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	v L'indicatore di accensione/sospensione del video non è acceso. v Il cavo di alimentazione è allentato o scollato. v Non è presente alimentazione nella presa.	v Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. v Verificare che la presa sia correttamente collegata. v Accendere il video. v Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. v Preparare ad utilizzare una presa diversa.
L'indicatore dell'allarmazione è bianco, ma non c'è immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollato dal sistema o dal video.	Il cavo di segnale del video è collegato al sistema correttamente.
I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su valori bassi.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).	
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Vedere se il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. Le impostazioni del colore potrebbero essere errate. La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).	v Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. v Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD. v Eseguire l'installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).
Le parole "Fuori portata" sono mostrate sullo schermo e l'indicatore dell'allarmazione lampeggia di luce blanca.	Il sistema è impostato su una modalità su cui non è supportata da questo video.	v Si sostituisce un video obsoleto, ricaricarlo e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video. v Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata. v Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está conectado. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video es suelto o está dañado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo (monitor LCD).	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen (monitor LCD).
Las palabras "Fuera del intervalo" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido/párpadeo en color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	v Si está sustituyendo un monitor antiguo, habilíale a conectar y ajuste la modalidad de visualización que admite este monitor para el monitor nuevo. v Si se utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y lleva a cabo la configuración automática de visualización que su monitor admite. v Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. v Mettez le moniteur sous tension. v Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display - Visualisation par pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
Les mots « Hors plage » suffisent sur l'écran et le témoin d'alimentation clignote en blanc.	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Essayez d'autre couleurs paramètres de couleur à partir du menu OSD.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de energía no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está conectado. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video es suelto o está dañado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. v Mettez le moniteur sous tension. v Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display - Visualisation par pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si el cordon d'alimentación est correctamente conectado. v Mettez le moniteur sous tension. v Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la conexión del cable de alimentación al sistema.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosidad y el contraste a través del menú OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la conexión del cable de interfaz de video al sistema.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado. v Mettez el monitro bajo tensión. v Pruebe con otra toma de corriente.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la conexión del cable de alimentación al sistema.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosidad y el contraste a través del menú OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la conexión del cable de interfaz de video al sistema.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado. v Mettez el monitro bajo tensión. v Pruebe con otra toma de corriente.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la conexión del cable de alimentación al sistema.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosidad y el contraste a través del menú OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la conexión del cable de interfaz de video al sistema.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas branché. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado. v Mettez el monitro bajo tensión. v Pruebe con otra toma de corriente.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il y a une décharge.	Le câble d'alimentation est défectueux ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la conexión del cable de alimentación al sistema.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosidad y el contraste a través del menú OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la conexión del cable de interfaz de video al sistema.

Para obtener más información sobre la resolución de los incidentes, consulte el Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de configuración o utilización, puede intentar solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su proveedor o a Lenovo, intente efectuar las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune		